



پنجاب میوپل ڈویلپمنٹ فنڈ کمپنی لاہور

سیور سے متعلقہ حفاظتی ہدایات

برائے معاونت:

لوکل گورنمنٹ اینڈ کمپیونٹی ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب

کین وڈا شرفیہ کمپلیکس، 143 فیروز پور روڈ لاہور

فہرست عنوانات

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
1	سیور کے اندر کام کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے	1
5	کام کرنے کے تجویز کردہ طریقے (تگ اور مشکل جگہوں میں کام کرنا)	2
6	سیور کے کام سے متعلقہ خطرات	3
7	کام کرنے کے تجویز کردہ طریقے (تگ اور مشکل جگہوں میں داخل ہونا)	4
8	کنٹرولنگ آفس	5
8	سانیٹ پر	6
9	میں ہوں میں داخل ہونے سے پہلے کی تیاری	7
9	سیور لائین میں داخلہ	8
10	سیور لائین کے اندر	9
10	سیور لائین سے باہر نکلتے وقت	10
11	کنٹرولنگ آفس کو واپسی	11
11	سیور لائین کے اندر حادثات اور خطرے کا سکنل یا ہارن بجائے کا طریقہ	12
12	سیور لائین کے اندر خطرات سے نمٹنے کی ہدایات	13
12	تگ جگہوں پر فضائیں خطرناک گیسوں کو چیک کرنا	14
12	آلہ کو ٹیک کرنا	15
13	سانس لینے میں مدد دینے والا آلہ "بریدنگ اپرٹیس"	16
13	احتیاطی تدبیر جن پر عمل کیا جانا چاہئے	17
14	ڈاکٹری ہدایات کا کارڈ	18

نمبر شار	عنوان	صفہ نمبر
19	تگ اور مشکل جگہیں	15
20	سگریٹ نوشی	17
21	سیور میں کام کرنے والے آدمی کے استعمال کا سامان جو خصوصی طور پر اسے چاہئے	18
22	حافظتی پیٹی	19
23	گیس چیک کرنے کا الہ	20
24	ٹرائی پوڈ اور ویٹچ کا استعمال	22
25	ایئر بلور	23
26	سیور میں کام کرنے کے لئے روانہ ہونے سے پہلے کی تیاری	24
27	گیس کی موجودگی کا چیک کرنا	27
28	خطرے کا سگنل دینے کے طریقے	34
29	سیور لاٹین کی اندر کام کرنا	35
30	ہنگامی حالات	36
31	سیور لاٹین میں گیس سے متعلقہ ہنگامی حالات	37
32	کام کا اختتام (جب کام ختم ہو جائے)	41

سیبور کے اندر کام کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے

پانی کے بہت زیادہ پریشر والا کام خطرناک ہوتا ہے

☆ سیبور اور نالیوں کی صفائی پر مامور آدمیوں کی صحت کو تقریباً ہر وقت خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

☆ عام طور پر ایسے ماحول میں اور سیبور میں کام کرنے والے لوگوں کو زیادہ حادثات پیش آتے ہیں۔ اب جب کہ ہم سیبور میں کام کرنے کو خطرناک کہہ رہے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ صرف سیبور، ہی خطرناک نہیں بلکہ نالیاں سیبور میں ہولز، گڑھے، گیس کی چمنی، ٹینک، کمرے، پائپ یا مختصر اور جگہیں جہاں تازہ ہوا کا گزر کم ہواں کو ہم خطرناک جگہ کہہ سکتے ہیں۔

☆ سیبورز میں کام کرنا خطرناک ہوتا ہے جس کا کسی بھی تربیت یافتہ آدمی کو پڑتے ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حالات ہو سکتے ہیں جن میں کام کرنے والے آدمی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان کے بارے میں ہم یہاں مزید تفصیل سے بتائیں گے۔

☆ بہت سے سیبور اور خصوصاً پرانے سیبور میں کام کرنا خطرناک ہوتا ہے۔

☆ جدید دور کے تعمیر کردہ سیبور جن میں پانی کا بہاؤ بھی تیز ہوتا ہے اور ان میں سے گیسوں کو خارج کرنے کے لئے چمنی بھی مہیا کی ہوتی ہے ان میں اگر پانی کی مقدار کم ہو جائے تو سیبور میں بہنے والا مادہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ جس سے مختلف قسم کی گیسیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔

☆ کسی شہر کے نقشے کو اگر دیکھیں تو اس میں ہر گلی اور سڑک پر سطح زمین پر سے حاصل گندے پانی کی نالیوں اور سیبور پائپ لائنز بچھی ہوئی ملیں گی ریلوے ٹرین کے ذریعے سے مال برداری میں کمی کی وجہ سے سڑکوں کے ذریعے سامان کی نقل و حمل بڑھ گئی ہے اور اندر ورن و پیرون ملک سے آمدہ صنعتی اور گھریلوں کی میکلز کی نقل و حمل سے نالیوں اور سیبور میں کام کرنا زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔

☆ ان کی میکلز سے زہریلی گیسوں کے اخراج اور آگ لگادینی والی گیسیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور پڑوں کے بہہ کر نالیوں یا سیبور میں چلے جانے کے خطرے کو منظر کھانا چاہئے۔

ایسے بیان کردہ حالات میں ہم نے دیکھا ہے کہ تین میں دو صورتوں میں گیس دھماگے سے جل سکتی ہے۔ اس میں بس صرف یہ کی ہے کہ کہیں کوئی شعلہ پیدا ہو۔ یہ کسی ملکنے کل وجہ سے یا کہیں بھلی کے سپارک سے بن سکتا ہے۔ بہت ہی کم موقع ایسے ہوں گے جب کبھی پانی کی تیز دھار سے رگڑ پیدا ہو کر شعلہ بن جائے۔

سیبور کے اندر کام کرنے والوں کے لئے زہریلی گیس ہی سب سے زیادہ موت کا سبب ہوتی ہے۔ جو مواد سیبور کے اندر بہتا ہے اس میں ہمیشہ زہریلی گیسیں پیدا ہو جاتی ہیں، سیبور کے اندر خطرناک گیسوں کی صورت حال ہمیشہ ایک جیسی نہیں سمجھ لیتی چاہئے۔ اس کی اندر داخل ہونے سے قبل گیس کی موجودگی کا چیک کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور سارے کام کے دوران چیک کرتا رہنے چاہئے۔ سانس لینے میں مدد دینی والی مشین پہنہ رکھی جائے اور جہاں تک ممکن ہو سیبور میں تازہ ہوا داخل اور گندی ہوا خارج ہوتی رہنی چاہئے۔ زہریلی گیس عام طور قابلِ اشتعال بھی ہوتی ہے۔ سیبور میں استعمال کا تمام سامان اور اوزار کسی اچھی کمپنی کا بنا ہوا استعمال کیا جانا چاہئے۔ ان کی دیکھ بھال بھی بہت اچھے طریقے سے کی جانی چاہئے۔ اس بارے میں ان کمپنیوں نے ہدایات مرتب کی ہوئی ہیں جن سختی سے عمل کیا جانا چاہئے۔

سیبور لائن میں بہنے والا مواد ہر وقت مختلف اقسام کا ہوتا ہے اور اس میں یہ کنٹرول کرنا اور دیکھنا کہ کس قسم کا مواد بہہ رہا ہے ناممکن ہے۔ یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سیبور کے کسی حصہ میں زہریلی اور خطرناک گیسیں موجود ہوتی ہیں۔ نالیوں اور سیبور کی صفائی سے متعلقہ عملہ کو ہمیشہ بیماری کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایک اچھا اور سمجھدار ادارہ اپنی ملازم میں کے لئے تمام اختیاطی تذاہیر بر تے گا کہ وہ صحیت مندر ہیں اور کام سے متعلقہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔

ہاتھ

سیبور کی صفائی پر ماموریتی لوگ مختلف وجہ کی بناء پر دستا نے نہیں پہنہ جو ایک بڑی عادت ہے۔ دستا نے پہن کر کام کرنے سے دو قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں ایک توہا تھہ زخمی نہیں ہوتے دوسرے اگر پہلے کا کوئی زخم ہو تو وہ گندے پانی کو چھونے سے مزید خراب ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔

سر

سر کی حفاظت کے لئے ہمیشہ حفاظتی ٹوپی پہنی چاہئے۔ سر اور داڑھی کے بال چھوٹے رکھیں تاکہ جرا شیم ان میں داخل نہ ہو سکیں۔

باتھ اور ناٹگوں کے نچلے حصے پر گندے پانی کے مضر اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بچاؤ کے لئے دستاں اور بریز کے لبے بوٹ پہنچنے چاہئے۔

لباس

کام کرتے وقت واٹر پروف سوٹ کی نیچے ایک ہی پیس میں سلا ہوا شرٹ پتلون سوتی لباس پہنا جائے، جتنا بھی جسم کو گندہ پانی لگنے سے محفوظ رکھیں گے آپ بیماری سے بچے رہیں گے۔ جب باتھ اور جسم کوڈھکے ہوئے ہوں گے تو کام کرنے والا بہت کم زخمی ہوتا ہے۔ اور ایسی تدابیر اختیار کرنا سیور اور نالیوں میں کام کرنے والوں کے لئے تو اور ہی زیادہ ضروری ہے۔

کان، آنکھیں، ناک اور منہ

کام کرنے کے دوران اپنے کان، آنکھ، ناک یا منہ کو باتھ نہ لگا کیس میں تاکہ کسی قسم کے جراشیم ان میں داخل نہ ہو پائیں۔ جب آپ گندے پانی میں کام کر رہے ہوں تو بہت زیادہ احتیاط بر تین کیونکہ اگر جراشیم آپ کے جسم میں گھس گئے تو بیماری یقیناً آپ پر غالب آجائے گی۔

زخم اور خراشیں

ل۔ کام کے دوران جتنے بھی زخم یا خراشیں آئیں ان کا مناسب طور پر علاج کیا جائے، جس پر زخم سے جراشیم کو اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔
ب۔ زخموں کی مناسب دیکھ بحال اور ان کو پٹی سے ڈھک دینے پر جراشیم کے جملے میں کمی یا بچاؤ ہو سکتا ہے۔

دھونا اور صفائی

ل۔ کام ختم ہونے کے بعد اپنے جسم کو دھونیں اور صاف کریں یہ یا درجیں کہ ہر چیز دھونے اور صاف کرنے کے بعد ہی سمجھا جائے گا کہ کام ختم ہو گیا ہے۔ تمام صاف کیا ہو سامان اگلے دن استعمال کے لئے صحیح طریقے سے سوریں رکھ دیں۔

ب۔ اپنا حفاظتی لباس اور واٹر پروف کپڑے صابن سے دھو کر اور جراشیم دواڑاں کرایکی جگہ ڈال دینے جائیں جہاں وہ جلد خشک ہو جائیں اور آئندہ استعمال کے لئے تیار ہیں۔ سیور کی صفائی پر مامور آدمی کو اپنے باتھ اور باز و جراشیم

کش صابن سے دھونے چاہیں۔

دھونے سے عام طور پر سب گندگی صاف ہو جاتی ہے اور جرا شیم مر جاتے ہیں۔ سیور کی صفائی سے متعلقہ تمام مشینی پانی کے ساتھ دھونے اور سکھانے کی سبولت ہوئی چاہے۔

یہ یاد رکھیں گے جرا شیم تک نہیں مرتے جب تک ان کو ختم کرنے کا مناسب بندوبست نہ کیا جائے۔ ہاتھ منہ دھونے سے پہلے کوئی چیز کھائیں نہ پہیں۔

پرانے زخموں پر نی پٹی لگائیں اور اگر نئی زخم آئے ہوں تو ان کو دوائی لگا کر پٹی باندھ دیں اور اگر ضرورت محسوس کریں تو ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں۔

خوراک اور ورزش

مناسب خوراک اور ورزش اچھی صحت کے لئے ضروری ہے۔ سیور کی صفائی سے متعلقہ کاموں میں عام طور پر کھانا سائیکٹ پر کھایا جاتا ہے جو شاید وہیں پر بازار سے خریدا جاتا ہے، کوشش کریں کہ اچھا اور صاف کھانا آپ کو میر ہو۔

اپنی صحت کے بارے میں غفلت مت بر تیں جب آپ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں گے تم یہاری کا حملہ آپ پر آسانی سے ہو گا اور آپ جلد صحت یا بھی نہیں ہوں گے۔

گندے پانی کے اندر موجود جرا شیم سیور اور نالیوں کی صفائی پر ماموروں پر ان دو طریقوں سے حملہ آور ہوتے ہیں۔

گندے پانی کی نالیاں، مین ہولز، گندے پانی کے پچھے اسٹیشن زیرز میں والو چیسر اور وہ تمام تنگ جگہیں جہاں پر عام جگہوں کی نسبت آسیجن کی کمی دھاکے سے جلنے والی گیس اور زہریلی گیس موجود ہو، ایسی تمام جگہوں میں کام کرتے وقت اگر زخمی ہو جائیں تو یہ عام جگہ میں زخمی ہونے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔

احتیاطی مداری

ایسی جگہ جہاں زہریلی گیسیں موجود ہوں اور خطرہ ہو کہ کام کرنے والا آدمی آسیجن کی کمی یا بے ہوش کر دینے والی گیس سے اثر انداز ہو سکتا ہی تو اس صورت میں مندرجہ ذیل مداری اختیار کی جانی چاہئیں، قبل اس کے کہ کوئی آدمی ایسی جگہ میں داخل ہو:

- ل اس جگہ سے گندی ہوا کو خارج ہونے دیں قدرتی طریقے سے یا پنکھوں وغیرہ سے۔
- ب فضا کو چیک کریں کہ اس جگہ آسیجن کی کمی دھاکے سے جلنے والی یا بے ہوش کر دینی والی گیس تو موجود نہیں۔
- ج ایک ذمہ دار آدمی اس بات کا شفافیت دے کہ میں ہوں میں داخل ہونے میں کوئی خطرہ نہیں۔ اس شفافیت پر میں ہوں کی اندر داخل ہونے کی شرائط اور حفاظتی مداری ہمی درج ہونی چاہئیں اور حفاظتی سامان جو موقع پر موجود ہو کو بھی چیک کر لیا جائے کہ وہ سب تھیک ہے۔

سیور کے کام سے متعلقہ خطرات

متعدد بیماریاں

۱۔ سیور کے کام سے متعلقہ لوگوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ انہیں متعدد امراض سے بچاؤ کے لیے لگائے جائیں۔

سیور میں کام کرنے والے لوگوں کو ویزکی بیماری لگ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس بیماری کے جراثیم چوہوں کے پیشاب میں ہوتے ہیں۔ یہ بیماریوں جسم کو سیور کا گند اپانی لگنے یا جراثیم زدہ کھانا کھانے یا گند اپانی پینے یا جسم پر کسی زخم یا خراش کے ذریعے جراثیم کے جسم میں داخل ہونے سے لگ جاتی ہیں۔

۲۔ کام کرنے کے بعد یا گندے اوزار استعمال کرنے کے بعد کچھ کھانے یا پینے سے پہلے اپنے ہاتھ منہ اچھی طرح صابن سے دھولیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ غسل کر لیا جائے۔ کام کی دوران اگر کوئی زخم آگئے ہوں تو انہیں فوراً صاف کر کی دوا لگا کر پٹی باندھ دی جائے۔ سیور کے کام میں ہمیشہ رہڑ کی دستائے پہنے جائیں۔

۳۔ آپ کا جو ڈاکٹر ہے اسے سیور سے متعلقہ بیماریوں کا مکمل طور پر پتہ ہونا چاہئے۔ سیور میں کام کرنے والے تمام ملازمین کو ایک شناختی کارڈ دینا چاہئے اور یہ کارڈ وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کر دکھائیں تاکہ ڈاکٹر کو فوراً پتہ چل جائے کہ آپ کو کیا کیا تکالیف ہو سکتی ہیں۔

۴۔ کام کی دوران آنکھوں میں سیور کا پانی یا کوئی اور کمیکل مادہ پڑ سکتا ہے اگر آنکھوں میں خارش محسوس ہو تو آنکھوں کو بالکل نہ ملیں اور فوراً ایسے شخص کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔

کام کرنے کی تجویز کردہ طریقے

تگ و مر مشکل جگہ میں داخل ہونا

کام: قسم اف کے تحت تگ یا مشکل جگہ کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایسی جگہ جو چار میسٹر یا بارہ فٹ سے زیادہ گہری ہو یا وہ جگہ جو ڈیڑھ میسٹر یا پانچ فٹ سے زیادہ گہری ہو اور جس میں اتنا مشکل ہو یا اندر جا کر کام کرنے والے آدمی کا اور کھڑے آدمی سے رابطہ نہ ہو، یہ شرط خشک کنوں اور ایسے مینک جو اوپر سے کھلے ہوں پر عائد نہیں ہوتی۔

مقصد: مٹی سے بھری تگ جگہوں کی دیکھ بھال اور صفائی کرنا۔

خطرات: اس کام میں آسیجن کی کمی دھماکے سے جلنے والی گیسیں اور بے ہوش کر دینی والی گیسیں

حفاظتی لباس: رہڑ کے دستانے، حفاظتی سخت ٹوپی، ڈاگری، لمبے بوٹ

حفاظتی سامان: گیس کو چیک کرنے والا آلمہ آلہ "وٹچ" جس سے آدمی کو میں ہوں کے اندر اتارا یا باہر نکالا جاسکے۔

"ٹرائی پاؤ" حفاظتی ہیٹی جان پچانی والا آلمہ۔

"ٹارچ" ایک آدمی کے لئے ایک۔

آدمی کو بچانے والا آلمہ بمعہ ہوا کا سلنڈر ایک آدمی کے لئے ایک کے حساب سے۔

آدمیوں کی تعداد: کم سے کم تین پہنچوں انچارج کے

کنٹرولنگ آفس

۱. کام کی لست اور کام کی جگہ کی تفصیل پر وائز سے لیں۔
۲. نقصوں اور ریکارڈ کو دیکھیں۔
۳. تکمیلی خرابی اور سیور سے متعلق خطرات کا پتہ کریں۔
۴. علاقہ کے موسم کے بارے معلومات لیں۔
۵. انچارج اپنے دوسرے آدمیوں کو کام کے بارے میں بتائے۔
۶. حفاظتی سامان کو چیک کریں کہ وہ ٹھیک حالت میں ہے اور پوری مقداد میں ہے۔
۷. بلیک بورڈ پر کام کی جگہ آدمیوں کے نام ڈیوٹی پر آنے اور کام پر جانے کی اوقات بھی درج کریں۔

سامینیٹ پر

۱. اپنی سامینیٹ کے قریب ترین فون کی سہولت کا دریافت کریں اور یہ یقین کر لیں کہ وہ ہر وقت استعمال کے لئے دستیاب ہو۔
۲. کسی بھی جلتی ہوئی چیز کو بجھا دیں اور ارد گرد سگریٹ نوشی کی پابندی عائد کر دیں۔
۳. روڈ سائنس اور وارنگ سائنٹ گائیں۔
۴. میں ہواز کے کو جتنے بھی ممکن ہوں کھول دیں کہ گیس وغیرہ اچھی طرح خارج ہو جائے تاکہ آسامی سے کام ہو سکے۔
۵. کھلے میں ہواز کے گرد سیفٹی بیریئر لگائیں۔
۶. سیور لائین کی گیس خارج ہونے دیں۔

میں ہول میں داخل ہونے سے پہلے کی تیاری

- ۱۔ غیر معمولی گیس کی بوجو غیرہ کو چیک کریں۔
- ۲۔ میں ہول کی اندر لگی ہوئی سینہی یا پائیدان یا اس کی اندر پلیٹ فارم وغیرہ چیک کریں۔
- ۳۔ اگر ممکن ہو تو میں ہول کے اندر پانی کی گہرائی اور رفتار چیک کریں۔
- ۴۔ تمام کھلے ہوئے میں ہول کی قریب گیس کو چیک کریں۔
- ۵۔ اگر کوئی غیر معمولی خطرناک گیس کی بوجا رہی ہو تو کسی کو میں ہول میں گھسنے کی اجازت نہ دیں۔
- ۶۔ فوراً اپنے انچارج کو اطلاع کریں اور اس کی بدلایات کے مطابق عمل کریں۔
- ۷۔ اگر سب چیزوں کے بارے تسلی ہو جائے اور کام شروع کرنے میں کوئی خطرہ نہ ہو تو یہم انچارج ورک پر مٹ کا حصہ نمبر دو تک مکمل کرے اور اندر جانے والے، درمیان میں رہنے والے اور ڈیوٹی دینے والے آدمیوں کا ضرورت کے مطابق فیصلہ کرے۔
- ۸۔ کام کرنے والی یہم کے لئے حفاظتی سامان چیک کریں۔

سیور لاٹین میں داخلہ

- ۱۔ سیور میں کام کرنے والے آدمیوں کے درمیان رابطے کا انتظام کریں۔
- ۲۔ پہلا سیور میں حفاظتی رسم کی مدد سے میں ہول کی اندر راتے۔
- ۳۔ پہلا آدمی جب نیچے اتر رہا ہو تو وہ سینہی کے پائیدان کی حالت چیک کرتا جائے۔ کسی لوٹی ہوئے پائیدان یا کسی اور خرابی کی اوپر کھڑے ہوئے آدمی کو اطلاع دے۔
- ۴۔ پہلے اتنے والا آدمی جب پلیٹ فارم یا سیور تک پہنچ جائے اور سینہی سے ہٹ جائے تو پھر دوسرا آدمی کو نیچے اترنے کے لئے کہے۔
- ۵۔ ایک وقت میں صرف ایک آدمی سینہی پر اترے۔
- ۶۔ میں ہول کے ارد گرد حفاظتی رسالگا دیں اور خطرے کا بورڈ آؤزیزاں کر دیں۔
- ۷۔ میں ہول کے اوپر ڈیوٹی پر آدمی کو اطلاع دیں کہ اب نیچے اترے ہوئے آدمی کام شروع کرنے لگے ہیں۔

سیور لاکمین کی اندر

- ۱۔ سیور لاکمین کے اندر موجود تمام آدمی ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں اور آوازن سکتے ہوں۔
- ۲۔ گیس کو چیک کرنے والا آدمی ہر وقت آپ کے پاس ہوتا چاہئے اور ہر تین منٹ کے وقفے کے بعد اس کو دیکھیں۔
- ۳۔ سیور لاکمین کی اندر آہستہ اور احتیاط سے چلیں تاکہ سیور کی اندر جما ہوا گارا اور گندگی ڈسٹرپ نہ ہو۔
- ۴۔ ہر تین منٹ کے بعد میں ہول کے اوپر باہر کھڑے ہوئے آدمی کو اندر کام کرنے والے آدمیوں کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ہیں اور اندر کی فحاظت سے خالی ہے۔
- ۵۔ اندر کام کرنے والی ٹیم جو بات بھی کریں یا پوچھیں اس کا جواب ضرور دیا جائے۔
- ۶۔ اگر کام کرنے والی ٹیم کا کوئی ممبر کسی بات کا کوئی جواب نہ دے تو گیس سے بچاؤ کی احتیاطی مدد ایمیر پروفور اعمل درآمد کریں۔
- ۷۔ باہر نکلنے والے میں ہول کے پاس آ کر اوپر کھڑے آدمی کو اطلاع دیں۔

سیور لاکمین سے باہر نکلتے وقت

- ۱۔ ایک ایک کر کے اندر کام کرنے والے آدمی سیڑھی کی مدد سے باہر آنا شروع کریں۔
- ۲۔ جب پہلا آدمی باہر نکل آئے تو اپر کھڑا اڑیوٹی والا آدمی یخچے سے دوسرا آدمی کو باہر نکلنے کا کہے۔
- ۳۔ جب ایک آدمی سیڑھی پر چڑھ کر باہر آ رہا ہو تو سیڑھی کے یخچے کسی بھی آدمی کو کھڑے نہیں ہونا چاہئے۔
- ۴۔ باہر نکلنے پر سب کی گفتگی کر لیں تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ سب لوگ باہر آ گئے ہیں۔
- ۵۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ سب حفاظتی سامان باہر آ گیا ہے اور سب چیزیں قابل استعمال ہیں۔
- ۶۔ میں ہول کا ڈھکنا بند کر دیں۔
- ۷۔ سائن بورڈ وغیرہ بنادیں۔
- ۸۔ کچھ کھانے یا سگریٹ پینے سے پہلے اپنے ہاتھ میں اچھی طرح دھوئیں۔

کنڑولنگ آفس کو واپسی

میں سورجہاں سے آپ اپنا تمام سامان لے کر کام کیلئے روانہ ہوتے ہیں۔

- (۱) واپس آ کر اپنے پروائزر کو کام کے دوران کی غیر معمولی واقع، کوئی خرابی، کسی کو کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہو، خاتمی سامان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہو کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔
 (۲) کام کرنے کا اجازت نامہ پروائزر کے حوالے کریں۔

سیور لا مین کے اندر حادثات اور خطرے کا سُننل یا ہارن بجائے کا طریقہ

- (۱) زیادہ دیر تک ہارن بجتا کام ختم کریں اور باہر آ جائیں۔
 (۲) تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دفعہ ہارن بجے اس کا مطلب ہے کہ کوئی زخمی ہو گیا ہے۔
 (۳) تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تین دفعہ ہارن بجے اس کا مطلب ہے کہ خطرناک گیس کا کوئی خطرہ ہے فوراً باہر نکل ایں۔
 (۴) کام کی دوران اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو کر گرجائے تو یہ یقیناً خطرناک گیس کی وجہ سے ہوا ہے۔ فوراً ایک جنسی میں بچاؤ کا آلبین لیں اور خطرے کا ہارن بجاؤں تاکہ خطرے میں بچاؤ کی ٹیم کے آدمی پا خبر ہو جائیں۔
 (۵) بے ہوش آدمی کو باہر نکالنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ایک جنسی میں مدد کرنے والی ٹیم کا انتظار کریں۔
 (۶) اگر کوئی آدمی سیور لا مین کے اندر رکھی ہو گیا ہی اور سیور لا مین کے اندر کے حالات بھی نارمل ہوں تو آپ اس کے ساتھ خبر سکتے ہیں اور اس کو تمام خاتمی مذاہی اختیار کرتے ہوئی بشرطیکہ وہ چل سکتا ہو باہر لاسکتے ہیں۔
 (۷) میں ہوں کے اوپر باہر ڈیوٹی پر آدمی کو چاہئے کہ وہ فوراً ایک جنسی ٹیم اور میں کنڑول کو حادثے کے بارے میں اطلاع دے۔

سیور لا مین کے اندر خطرات سے نمٹنے کی ہدایات

- ۱۔ اگر سیور لا مین کے اندر رزہریلی گیس کے حالات ظاہر ہوں تو ہر کام کرنے والا آدمی گیس سے بچاؤ کا آلہ پکن لے اور خطرے کا سگنل بجاویں۔ تین دفعہ ہارن
- ۲۔ اگر سیور لا مین کے اندر کام کے دوران بہت ہوئے پانی کی مقدار یا رفتار زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں سیور سے فوراً باہر نکل آئیں۔
- ۳۔ اگر مین ہول کے اوپر باہر ڈیوبٹی پر آدمی اندر کام کرنے والی ٹیکم کو سیور سے باہر نکل آنے کا کہہ تو فوراً سب باہر نکل آئیں۔
- ۴۔ خطرے کی صورت میں سیور سے باہر نکلتے وقت کام کرنے کے اوزار ساتھ لانے کی کوشش نہ کریں۔

ٹنگ جگہوں پر فضائی خطرناک گیسوں کو چیک کرنا

- خطرناک فضائی حالات کی نشاندہی کیلئے خصوصی آلات اور طریقے درکار ہوتے ہیں۔ موقع کی نوعیت کے اعتبار سے آلہ کی قسم کا فیصلہ اور اس کی مناسبت دیکھو بحال فضائی خطرناک گیسوں کو چیک کرنے کے لئے تہایت ضروری ہے۔

احتیاطی تدابیر

- مین ہول یا سیور لا مین میں آدمیوں کو گھنے کی اجازت دینے سے پہلے آس پاس کی فضائی خطرناک گیسوں کو چیک کریں۔ اس کے لئے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے "گیس مانیٹر" کہتے ہیں۔

آلہ کو ٹھیک کرنا

- ۱۔ پہلی دفعہ استعمال کرنے سے پہلے گیس مانیٹر کو بنانے والی کمپنی کی ہدایات کے مطابق چیک کرنا چاہئے اور یہ ضروری ہے کہ گیس مانیٹر کی مرمت اور دیکھ بھال باقاعدہ طور پر کسی اچھے اور بخوبی کام شخص سے کروائی جائے۔
- ۲۔ آلہ کو چیک کرنے اور مرمت کرنے کا پورا ریکارڈ رکھانا چاہئے۔
- ۳۔ فضائی گیس کو چیک کرنے کا کام کسی ماہر آدمی کو کرنا چاہئے۔ جس نے خصوصی طور پر اس کام میں تربیت حاصل کی ہو۔ اور موقع کی مطابقت سے ہی آلہ استعمال کیا جانا چاہئے۔

سانس لینے میں مدد دینے والا آلہ "بریڈنگ اپریٹس"

- د۔ بریڈنگ اپریٹس ایسے آئے کو کہتے ہیں جو کسی آدمی کی زندگی بچانے کیلئے اسی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں آسیجن کی کمی یا زہریلیگی سیں ہوں۔
- ب۔ اس اپریٹس کی استعمال سے آدمی کسی جگہ آسانی سے کام کی دلکشی بھال اور چکانگ کر سکتا ہے اور خطرناک جگہوں سے خود کو یا کسی کو بحفاظت نکالا جاسکتا ہے۔

احتیاطی تداہیر جن پر عمل کیا جانا چاہئے

- تریتیت: وہ تمام لوگ جن کو یہ آلہ دیا جائے یا جو اسے استعمال کریں ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ انہیں اس کی دلکشی بھال اور استعمال کا طریقہ آتا ہو۔
- المیت: جن کو یہ آلہ استعمال کے لئے دیا جائے وہ لوگ کامل طور پر صحت مند ہونے چاہئے۔
- چیکنگ: مہینے میں کم از کم ایک دفعہ تمام بریڈنگ اپریٹس کا کامل چیک اپ ہونا چاہئے اور اس کا اندر ارج باقاعدہ رجسٹر میں ہونا چاہئے۔ ہر دفعہ استعمال کرتے وقت استعمال کرنے والا آدمی بھی اسے چیک اور ٹیکٹ کرے۔
- دلکشی بھال اور حفاظت: بریڈنگ اپریٹس کو محفوظ نشک اور مخفی جگہ پر رکھا جانا چاہئے۔

ڈاکٹری ہدایات کا کارڈ

- سامنے کا حصہ: ☆ یہ ہدایات کا کارڈ آپ کی حفاظت کے لئے جاری کیا جا رہا ہے۔
اس کی حفاظت کریں اور ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال جاتے وقت اسے ساتھ رکھیں۔
- ☆ اس کارڈ کا حامل ایسی جگہ پر کام کرتا ہے جہاں گندے اور سیور کا پانی جسم کو لگ سکتا ہے اور جس سے کوڑھ اور دیگر بیماریوں لاحق ہو سکتی ہیں۔
- چیچھے کا حصہ: ☆ جب ایسی جگہوں پر کام کرنا مقصود ہو جہاں گند اپانی ہوا اور چوہوں وغیرہ کی بھی آمد و رفت ہو تو حفاظتی کپڑے پہنے جائیں۔
- ☆ اگر آپ زخمی ہو جائیں یا کوئی خراش وغیرہ آ جائے تو اس جگہ کو اچھی طرح صابن اور صاف پانی سے دھوئیں۔ فرست ایڈ کی پئی باندھیں اور مزید گند اپانی لگنے سے بچا کر رکھیں۔
- ☆ کام کرنے یا سگریٹ نوشی کے دوران اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ یا ناک کو خارش مت کریں۔
- ☆ سیور میں کام کرنے اور گندے کپڑوں کو سنبھالنے کے بعد کوئی چیز کھانے یا سگریٹ پینے سے پہلے اپنے ہاتھ کہنوں تک صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔
- ☆ اگر آپ کو کسی قسم کی بے چینی یا نزلہ سامحسوس ہو تو آپ ڈاکٹر کو بیان اور یہ کارڈ ان کو دکھائیں۔

نگ اور مشکل جگہیں


☆ سیور پاپ لائن سٹھ زمین سے حاصل کئے ہوئے بارشی پانی کی پاپ لائن گندے پانی کے پپ اسٹیشن، سائیفین یا اسی نوعیت کی کوئی اور جگہیں جہاں عام جگہ کی نسبت زہریلی اور آگ لگنے والی گیسوں یا آسیجن کی کمی کا زیادہ خطرہ ہو۔

☆ ایسی جگہوں میں زخمی ہو جانا عام حالات میں زخمی ہو جانی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔




بڑے سیور پر درمیانی گھرائی کا
مین ہول

چھوٹے سیور پر کم گھرائی کا
مین ہول




☆ زخم یا خراش آجائے کی صورت میں اس پرواز پروف پہٹ لگا دینی چاہئے۔

☆ سیور لائن یا ایسی دوسری جگہ کام کرنے کے بعد سکریٹ نوشی یا کھانا کھانے سے پہلے اپنے باٹھا چھپی طرح دھونیے چاہئیں جب کام ختم ہو جائے تو اپنے جسم کے تمام حصے جن پر گند اپانی لگا ہو کا چھپی طرح دھونا چاہئے اور ممکن ہو تو غسل کر لیا جائے۔




☆ دھماکے سے جلنے والی گیسوں کی موجودگی کے خطرے کی وجہ سے سیور کے اندر اور کھلے ہوئے میں ہول سے بیس فٹ تک سکریٹ نوشی کی اجازت نہیں ہوئی چاہئے اگر کوئی شخص اسکی خلاف ورزی کرتا نظر آجائے تو اسکے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہئے۔

خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف کارروائی





حافظتی پینی




کام کرنے والے ہر ایک آدمی کے پاس حفاظتی پینی ہونی چاہئے اور اسے یہ پینی کام کرتے وقت یا کام میں کسی قسم کی کوئی مدد دیتے وقت اسے پہننے ہوئے ہونا چاہئے۔

حافظتی رسے

کام کرنے والی ٹیم کے پاس ضرورت کے مطابق حفاظتی رسے موجود ہونے چاہئیں۔ ان رسول کے دونوں سرول پر مناسب کنڈے لگے ہوئے ہونے چاہئیں۔



حافظتی رسے





کام کے اختتام پر تمام سامان اچھی طرح صاف اور چیک کر کے رکھنا چاہئے ہے۔ اس سامان میں کسی قسم کی بھی کوئی خرابی کا سپر وائز رکوبتا دینا چاہئے۔

گیس چیک کرنے کا آلہ

تعارف

اس چھوٹے سے آلے کو استعمال کے لئے با آسانی ہاتھ میں پکڑا جاسکتا ہے یا اپنے کندھے کے ساتھ رکھ کر جا جاسکتا ہے۔ یہ آلہ انسانی صحت کے لئے خطرناک تین قسم کی گیسوں کی موجودگی کا بتاتا ہے۔



آلے کو آن کرنا

سبر بٹن کو دبای کر چھوڑ دیں۔ ڈائل کے اندر روشنی ہوگی۔ اور دس سینکنڈ تک سکرین پر مختلف ہند سے ظاہر ہوں گے اور ساتھ آواز کا سگنل ہو آئے گا۔ تب یہ آلہ استعمال کے لئے تیار ہے۔

آلے کو بند کرنا

سرخ اور سبر بٹن دونوں کو اکٹھا دبائیں اور کچھ دیر دبائے رکھیں۔ سکرین پر آف لکھا ہوا آجائے گا۔ تب دونوں بٹنوں کو چھوڑ دیں۔

ڈائل سکرین کو آن کریں

ڈائل کو آن کرنے کے لئے سرخ بٹن دبائیں اور آف کرنے کے لئے بھی اسے ہی دبائیں۔ جب سبر بٹن کو دبائیں تو تب بھی ڈائل دس سینکنڈ کیلئے آن ہو جائے گا یہ ڈائل اس وقت بھی آن ہو جاتا ہے جب آلے میں خطرے کا کوئی الارم نجح رہا ہو۔

گیس کو چک کرنے کا آں

ڈسپلے سکرین

آن کرنے کے تھوڑی دیر بعد آں ہو ایں آسیجن کی مقدار کو ظاہر کرے گا۔ یہ آں ہو ایں موجود آسیجن اور اس میں موجود دوسری نہری یعنی گیس کو چیک کرتا رہے گا اور ہر دس سیکنڈ کے بعد اس میں سے تھوڑی سی آواز آئے گی اور روشنی دکھائی دے گی۔ کسی قسم کی مقدار دیکھنے کے لئے سبز بٹن کو دبائیں تو سکرین پر اس طرح کی معلومات ظاہر ہوں گی۔

% 20.9	غیرہ،	نرالی آسیجن بول	آسیجن	
% 19.0	غیرہ،	گم آسیجن بول	آسیجن	
% 23.0	غیرہ،	مست زیاد آسیجن	آسیجن	
% 0.0	غیرہ،	ہر لیٹر بول	دسر کو چک کریں	
% 20.0	غیرہ،	فونوس کر کی گیتی	دسر کو چک کریں	
% 0.0	غیرہ،	نرالی بول	زہریل گیس	
400 ہنڈنیٹ	غیرہ،	کاربن موون کی نیٹ	زہریل گیس	
50 ہنڈنیٹ	غیرہ،	بانید، دیگر سو نیٹ	زہریل گیس	
300 ہنڈنیٹ	غیرہ،	سکرین موون آسیجن	زہریل گیس	
15 ہنڈنیٹ	غیرہ،	بانید، دیگر سو نیٹ	زہریل گیس	
300 ہنڈنیٹ	غیرہ،	کاربن موون آسیجن	زہریل گیس	
15 ہنڈنیٹ	غیرہ،	بانید، دیگر سو نیٹ	زہریل گیس	


خطرے کے سائلز

اس آں کے اندر مختلف قسم کے الارم ہیں۔ جب کوئی خطرناک گیس موجود ہو تو یہ بھیجتے گئے ہیں۔ آں کی ہتھ بجل جائے گی اور آں میں سے سائل کی آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ سکرین پر فوراً لکھا ہو آجائے گا۔

آں کی خرابی

یہ آں خود بخواہنے آپ کو چیک کرتا ہے۔ اگر اس میں کوئی خرابی وقوع ہو جائے تو اس میں الارم نجح جائے گا اور خرابی کی نویسیت کا کوڈ سکرین پر آ جائے گا۔

درستگی کیلئے عملی اقدام	خرابی	سکرین پر خرابی کا کوڈ
نئی بیٹی ڈال دیں۔ بیٹری بدھ دیں اگر خرابی دوڑنے ہو تو چیک کرو ایں۔	بیٹری ختم ہو گئی ہے آں کی اندر وہنی خرابی یا بیٹری ختم ہے	BAT
بندکر کے دوبارہ آن کریں	جب آں آن تھاتو اس کی بیٹری نکال دی گئی تھی	200
یا سینرڈ ایں	آسیجن کا سینرڈ خراب ہے	700



ٹرائی پوڈ اور ونج کا استعمال

☆ میں ہول میں ورکر / سیور میں کو اتارنے کے لئے ٹرائی پوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے
وگر خوبیاں:





☆ میں ہول سے گارنکالنے کے لئے
کام کے دوران ورکر / سیور میں کو چوٹ لگ جانے کی صورت میں ٹرائی پوڈ
کے ذریعے سے اسے آسانی سے اور بنا کسی تکلیف کے باہر نکالا جاسکتا ہے۔
☆ میں ہول سے وزنی پھر، ایشیں نکالنے کے لئے
سیور میں کام کرنے کے لئے مفید اور کارآمد چیز ہے۔



ائر بلور (Air Blower)

☆ میں ہول (سیور) کے اندر زہر ملی گیسوں کو ضائع کر کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے۔

ڈاٹ سیور میں کام کرنے کے لئے تازہ ہوا مہیا کرتا ہے۔ ☆



سیور میں کام کرنے کے لئے
روانہ ہونے سے پہلے کی تیاری


وکم کے بارے معلومات لیں

نیم ایڈر جیک کرے گے اس اصطلاح سامنے آئنا کریا ہے اور یہ بھی دیکھو یہ بانے کہ تمام بیجنیز میں سیور کام کر رہی ہیں۔

کسی نو دیکھ ترین بھرپور نیشنل ان کا
بٹے کریں اور اسی کریں کہ وہ
فیک کام کر رہا ہے۔

سانیت پر مبنی کے بعد اور سیور میں داخل
ہونے سے پہلے ...


جس میں بول میں کام کرنے کے لئے داخل ہوتا ہے اس کا ذخیرہ کھول دیں۔ آگے ہر چیز کا ایک ایک ذخیرہ
اور کھول دیں۔ اس کے سیور ایکس کے اندر کی زبردشتی کیسیں خارج ہو جائیں تمام لختے ہوئے میں ہو تو کے
گرد حفاظتی رسمے کا دیں۔




کسی کوئی یادی منکر نہ کسے کہیں خارج کرنے کے لئے
اڑ کے تمام ڈھنکے کھول دیں۔ یادگاروں سین اسے بدل کریں۔


(اے)

جن میں ہوں کوئی کھولنا ہوا س کی گرد حفاظتی ری جنگا
یا بورڈ لگائیں۔ ٹرینیک وارنگ کا سامنے بورڈ دونوں اطراف میں
کچھ فاصلے پر کھڑے کریں۔ چلتی ہوئی ٹرینیک میں کام کرتے وقت
بہت احتیاط بر تیں۔ چلتی ٹرینیک کے قریب کام کرنے والے لوگ
ہمیشہ خوش نہیں میں ہتھا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے لگتے ہیں کہ
سب ہمیں دیکھ کر احتیاط سے چلیں گے مگر وہ حادثے کی صورت
میں خطرناک صورت حال کو بھول جاتے ہیں۔






(بی) اپنے کام کی جگہ کی قریب ٹیلیفون کی موجودگی کا چیک کریں اور اگر وہ پیلک کال فون نہیں ہے تو اسے بوقت ضرورت استعمال کرنے کی اجازت حاصل کر لیں۔




(سی) جن میں ہول میں آپ نے کام کرتا ہے اسے کھول دیں اس کے علاوہ ایک آگے اور ایک پیچے والا میں ہول بھی کا دیں تاکہ زہر لیلی گیس اس میں سے خارج ہو جائے۔ اگر آپ نے سیور لا مین کی اندر پھرنا ہی تو اس تمام لمبائی کی سب میں ہول کھول دیں اور سب کی گرد حفاظتی جنگلے کھڑے کریں۔



(ڈی) جن میں ہول سے آپ نے داخل ہوتا ہے اور جس میں ہول سے آپ نے باہر لکھنا ہی ان پر ایک ایک آدمی ڈیوٹی پر متعین کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیور کے اندر آتی دور چلے جائیں گے کہ اوپر ڈیوٹی پر آدمی آپ کی آواز نہیں سن سکے گا تو اب مزید میں ہولز پر اور باہر یا سیور کے اندر آدمیوں کو تعینات کریں۔

گیس کی موجودگی کا چیک کرنا




جب گیس چیک کرنے والا آدمی میں ہول میں ڈالنے لگیں تو یاد رکھیں کہ ہائیڈروجن سلفا نیڈل اور کاربون ڈائی آکسائیڈ ہوا سے بھاری ہوتی ہے۔ لہذا یہ الہ بہت نیچے تک لٹکائیں۔

گیسوں کے اخراج کے عمل کو تیز کرنے کے لئے دوسرے میں ہولز بھی کھول دین یا ائیر بلور (ایگز است فین) استعمال کریں۔


گیس کی موجودگی کا ذرا سا بھی شک ہو تو اندر مت داخل ہوں

اپنے انچارج کو اطلاع کریں کہ اپ میں ہول میں نہیں اتر رہے اور وجہ بتا دیں کہ کیوں۔

اگر آپ کسی دوسرے میں ہول پر جانے کا فیصلہ کریں تو بھی اپنی انچارج کو بتائیں کہ کہاں یا کس نمبر کے میں ہول پر جا رہے ہیں۔




میں بول میں اترنے سے مٹے ہیزی یا (STEPS) کو ایک نظر دیجو
لیکن میں کسی قسم کی خرابی کا پتہ انچارج کو بنائیں۔




میں بول کے اندر اترنے کے لئے ایک وقت میں
صرف ایک آڑی ہیزی ہی استعمال کرے۔

اوونڈ اور دوسرا ھاتھی سلان ضیغمہ: اتر ا جانے جب
سلان سچے اتر ا جارب اک تو سچے اتر سے ہونے پر
میں بول کے دھانے سے بت کر کھڑے ہوں۔





اپر جستھے ہونے یا سچے اترتے
ہونے ہیزی ہیزی کے ذمہوں کو
مکارے رہیں۔



میں بول کے اندر لگے ہونے (STEPS)
امساں یوں داؤن فائلنے سے مٹے ہیزی طرح ایسیں
کر لیں گے وہ سچے اور مستحکم ہیں۔

اگر (STEPS) کی حالت ہیزی ہو تو سچے
اٹرنے کے لئے راستہ کریں جو کہ ایک ھاتھی بیٹ
کے ساتھ بندھا ہو۔





(ڈی) اگر آپ کو اچھی طرح تسلی ہو گئی ہی تو سیر گی سے اتر جائیں اور ایک طرف کھڑے ہو کر اوپر سے دوسرے آدمی کو نیچے اترنے کی آواز دیں یا اوزار وغیرہ نیچے اتارنے کا کہیں، لیکن اگر آپ یا کوئی اور ساتھی مندرجہ ذیل تکالیف محسوس کرے:

☆ طبیعت کی خرابی

☆ چکر آنا

☆ آنکھوں میں خارش

☆ بے ہوشی محسوس ہونا یا سانس پھولنا

☆ نشہ سا محسوس ہونا

☆ کمزوری محسوس ہونا


☆ بازوؤں یا نانگوں میں کمزوری

☆ کسی قسم کی تکالیف دہ بو


☆ تو فوراً بہر نکل آئیں۔

(ی) سیور لائین کے اندر چلتے وقت آپ گر بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ گر جائیں تو آپ کا ٹھہر چکنے سکتا ہے:

- ☆ ہڈی ٹوٹ سکتی ہے
- ☆ کسی بیماری کے جرا شیم آپ کو لگ سکتے ہیں
- ☆ تیز پانی آپ کو بہا کر لے جاسکتا ہے
- ☆ آپ ڈوب بھی سکتے ہیں
- ☆ سیور کی اندر پانی کا بہاڑ بہت تیز ہو سکتا ہے
- ☆ اگر آپ اپنا تو ازان کھو میں گئے تو بہہ سکتے ہیں
- ☆ اس لئے ایسے سیور کے اندر بہت احتیاط سے کھڑے ہوں اور احتیاط سے کام کریں۔




(ذ) دھپکا لگنے سے یا کھردی جگہ پر رگڑ لگنے سے آپ زخمی ہو سکتے ہیں۔




(ای) آپ کے جسم پر زخم ہونے کی وجہ سے آپ کو متعدد بیماری یا گندے پانی کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ خطرناک و میز کی بیماری ہے گو عام طور پر یہ جلدی نہیں لگتی، اگر یہ بیماری لگتی تو شروع میں انفلو ایزیا کی سی کیفیت ہوگی۔ اگر ڈاکٹری مدد فوراً نہ لی جائے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔





☆
چوہوں کا پیشاب جسم کو گلنے سے ویلز کی بیماری
یا ریقان کا خطرہ ہوتا ہے۔



☆
چوہے سیور کے پایپ میں سوراخ کر کی اس کو
نقصان پہنچا سکتے ہیں۔



یہ جاننا بہت ای ضروری ہے کہ آپ سیور میں ہوں یا بڑی سیور لائینز میں کیسے کھڑے ہوتے یا چلتے ہیں (اے) میں ہوں میں اترنے کے بعد اس کے اندر بننے ہوئے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں۔ آپ کے اندر نہیں جب تک اس کی اشد ضرورت نہ ہو۔ اگر آپ اپنے پاؤں اور کمر کو کسی طرف نیک لگائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے




(بی) ٹنک سیور لائینز میں اپنی ناگوں کو کھلا رکھتے ہوئے کھڑے ہوں۔ جھکے ہوئے اور سیور کی دیوار کے ساتھ نیک لگائے رہیں اور اپنی جسم کے وزن کو آگے کی طرف جھکائے ہوئے رکھیں۔




(سی) اسی پوزیشن میں آہستہ آہستہ پاؤں انداخت کر چلیں۔ ہمیشہ آہستہ آہستہ حرکت کریں۔ اس طرح آپ پہلے سے محفوظ رہیں گے سانس نہیں پھولے گی اور پانی میں نیچپیٹھی ہوئی سلٹ کے پہنے سے زہریلی گیس کا اخراج نہیں ہو گا۔



(ڈی) بڑے سیور پائپ میں یا اس سیور لائمن میں جہاں پانی کا بہاؤ زیادہ اور تیز ہو ہمیشہ حفاظتی رنگ استعمال کریں۔




(ای) اپنی ساتھ لکڑی کی چھپی رکھیں یا اپنا تواز برقرار رکھنے کے لئے اپنا بیلچہ استعمال کریں۔




بچیزیں، کمی کر کے باہر آجائیں۔

جب ایک دفعہ خطرے کا سائز بھے



اس کا مطلب ہے کہ کوئی زندگی ہو کیا ہے۔

جب خطرے کا سائز دو دفعہ بھے



اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی خطرناک گیرے ہے۔

جب خطرے کا سائز تین دفعہ بھے

سیور لائین کے اندر کام کرنا

جب تک آدمی سیور لائین کے اندر کام کر رہے ہوں۔ ہر تین منٹ کے بعد لائس کی موجودگی کا باتانے والے آئے گوچیک کرتے رہیں۔ ہر تین منٹ کے بعد میں ہول کے باہر اور ذہنی پر موجود آدمی میں ہول کے اندر بیٹھے کھڑے ہونے آدمی سے بچے کے اندر کام کرنے والے بچے گوچیک ہیں۔ اندر کام کرنے والے آدمی میں ہول والے آدمی کو باتانی اور وہ سحر اور کھڑے آدمی کو ایسی فیریت بتانے۔ اور کھڑا آدمی اندر کام کرنے والے آدمیوں کو باہر کے ہو میں کسی قسم کی تبدیلی سے بھی باخبر رکھے۔



اگر اندر کام کرنے والے آدمی کسی قسم کا جواب نہ دیں تو یہ بھولنا چاہیے کہ کوئی خطر سے کی بات ہے اور فرو گیس سے بجاو کی بگای تندیز پر عمل در آمد شروع کر دیا چاہیے۔



ہنگامی حالات

ہنگامی حالات سے نہیں کہ طرحتے ہر موقع کے مطابقت سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ انتظامیہ پر بھروسہ ہے کہ ان کو حالات کے مطابق تبدیل کر لیں یا نیم نیمہ ہنگامی حالات میں شروعت کے مطابق ان کو تبدیل کرے۔

کونی جب زخمی ہو جانے

اگر زخمی ہونے والا آدمی مست زیادہ زخمی نہیں ہے۔ تو اسے خٹائی ر سے کی مدد سے اسکی سینتی بیٹ کو بازہد کر بہر نکال جانے۔

جب زخمی آدمی کی حالت زیادہ ہی شراب ہوا اور خد عقیر سے کی مدد سے اسکو بہر نکالنا خراک محسوس ہو تو ہنگامی صورت حال کا شارہ دے دیا جانے۔

اس صورت حال کی اٹکائی فوڑا نجح بریکیٹ کو ہو جانے۔

اوہ لعلیل سے بتایا جانے کہ گیا منہ ہے اور ساتھی سپاہی کی ہمبو لیں کو اٹکائی کریں اور بھر فوڑا سانیٹ پر والیں آجائیں تا کہ آپ دوسروں کی زخمی کو نکالنے میں مدد دے سکیں۔







سیدھے مدد کرنی مدد کی شروعت ہے
غسل، طکرے.....

اگر آپ کے پاس واڑیں
ریڈی ہو تو اسے استعمال کریں۔



ہنگامی حالات

سیور لائین میں کیس سے متعلقہ ہنگامی حالات




اگر سیور لائین کے اندر کام کرتے ہوئے خطرناک گیس کی موجودگی کا پتہ چل جائے تو سب لوگ گیس سے بچاؤ اور بحفاظت نجٹ لکھنے والے آئے کو استعمال کریں اور خطرہ کا سائز بجاویں۔




(بی) فیکٹریوں سے خارج ہونے والا غیر محفوظ اخراج سیور کے اندر جاتے ہیں مل کر خطرناک گیسیں پیدا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں آپ صحیح طور پر گیس کی تشخیص نہیں کر سکتے۔

تمام فیکٹریوں کو چاہئے کہ وہ اپنے تمام اخراج کو محفوظ بنا کر سیور لاکمین میں جانے دیں۔ لیکن اس بارے میں آپ ہمیشہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔


خطرناک اخراج کی موجودگی ان باتوں سے ظاہر ہو جائے گی کہ آنکھوں اور جسم پر خارش ہونی شروع ہو جائے جب کہ باقی ہر چیز ٹھیک محسوس ہو رہی ہوگی۔




(اے) سیور پانپ کے اندر کم بہاؤ یا پانی رکنے کی وجہ سے
نیچے گاز حاصل ہے یہ جاتا ہے۔ جس سے ہائیڈروجن
سلفائیڈ اور میتھین گیسیں بن جاتی ہیں۔ یہ صورتحال
وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں سیور لامین کی ڈھلوان کم ہو
یا اس میں کوئی اور رکاوٹ آ جائے۔



(بی) پچھر میں پیدا ہونے والی گیسیں پھیل کر بلبلوں کی
شکل میں پھر کی اندر موجود ہوتی ہیں۔



(سی) جب پچھر میں چلا جائے تو گیس کے بلبلے نکل کر ہوا
میں شامل ہو جاتے ہیں، اس طرح ایک سیور لامین
جو محفوظ کجھی جا رہی تھی اس میں قدم رکھتے ہی خطرناک
بن جاتی ہے۔



ہنگامی حالات

سید کے اندر حادثے کے بعد زندگی بچانے والے آئے
صرف پھرہ مٹت تک کا امداد نہیں۔

آئے کے اوپر گئی ہوئی لمحہ پر نکاپر کمیں
اور اس کی گیس ختم ہونے سے قبل
خطرے کی آواز کا شیل رکھیں۔



اگر وہ آدمی جس کو ساخت اس سے نکالا متصود تھا اور اس کو نکالنے وقت اگر بچاؤ والے آئے
کی گیس ختم ہو جانے تو دوسرا آدم استعمال کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا آدم موجود ہو تو عین طبقے والے
کو آدمی کے من سے بندیں کیونکہ ایسا کرنے سے اس آدمی کا دم کھٹکتا ہے۔ بے ہوش آدم کو
ایسا طرح آدم سے پر مکون لیناہے دیں۔



جب آپ کے پاس کمی سے بچاؤ کے ذہن میں موجود
ہیں اور ان کو استعمال کرنے والے اپنے تربیت یافتہ
آدمی ہیں تو ذہن میں کمی سے بے ہوش آدمی کو
بچا کر بارہے آئیں۔

کام کا اختتام

جب کام ختم ہو جائے

سیور لائیں کی اندر کام کرنے والے لوگ نیچے میں ہوں کے
اندر کھڑے آدمی کو بتائیں کہ کام ختم ہو گیا ہی اور وہ
باہر نکلنے لگے ہیں۔ نیچے والا آدمی باہر اپر
کھڑے آدمی کو بتا دے۔

ٹیم لیڈر کو عام طور پر سب سے بعد میں باہر آنا چاہئے
تاکہ وہ چیک کرے کہ سب اوزار اور رسم و فیرہ
باہر نکال لئے گئے ہیں۔

میں ہوں کاڑھکنا بند کر دیں۔

کام کی جگہ کو صاف ستر اچھوڑ دیں۔ سب روڑ سائز بھائیں۔
اپنے سپروائزر کو اطلاع دیں کہ سب لوگ سیور لائیں سے باہر نکل آئے ہیں اور اندر کام کے دوران جو
بھی مشکلیں یا مسائل پیش آئے ہوں ان کی تفصیل بھی بتائیں۔
کوئی چیز کھانے یا سگریٹ نوشی سے قبل اپنی ہاتھومند اچھی طرح صابن سے دھوئیں۔
کام ختم کرنے کے بعد اگر ممکن ہو تو نہایں۔